

◎JM-MSC 磁性螺旋輸送機


JM-MSC50~



JM-MSC75~



JM-MSC100~



Model	Nominal Dimension	Dimension(mm)									Motor	Power Source	Rotation	Capacity
		A	B	C	D	E	L	L1	L2	L3				
JM-MSC5005	Φ50x 500 St	143	100	135	Φ50	95(2xM6)	625	117	500	200	25W	3Phase AC 220V/380V	30/36Rpm. 50/60Hz	60 kg/hr
JM-MSC5008	Φ50x 800 St						925		800					
JM-MSC5010	Φ50x1000 St						1125		1000					
JM-MSC7508	Φ75x 800 St	178	125	169	Φ76	120(2xM10)	950	142	800	255	25W	3Phase AC 220V/380V	30/36Rpm. 50/60Hz	100 kg/hr
JM-MSC7510	Φ75x1000 St						1150		1000					
JM-MSC7512	Φ75x1200 St						1350		1200					
JM-MSC7515	Φ75x1500 St						1650		1500					
JM-MSC7518	Φ75x1800 St						1950		1800					
JM-MSC7520	Φ75x2000 St	2150	2000							40W				

*With different size can be custom-made.

Model	Nominal Dimension	Dimension(mm)									Motor	Power Source	Rotation	Capacity
		A	B	C	D	E	L	L1	L2	L3				
JM-MSC1015	Φ101x1500 St	200	317	188	Φ101	150(2xM10)	1565	54	1500	255	60W	3Phase AC 220V/380V	30/36Rpm. 50/60Hz	200 kg/hr
JM-MSC1020	Φ101x2000 St						2064		2000					
JM-MSC1025	Φ101x2500 St						2564		2500					
JM-MSC1030	Φ101x3000 St						3064		3000					

*With different size can be custom-made.

用途：

1. 拉床、滾齒機、鋸床、自動切斷機等各種加工機切削鐵屑清除搬送。
2. 細小衝壓零件，如螺帽、華司、鍊條等零件收集搬送。
3. 鑄鐵工件，加工產品之鐵屑清除搬送效果最佳。

特性：

1. 故障低，安全性高
內置旋轉機構設計，驅動馬達不會因異物掉落卡住而燒毀。
2. 效率高，搬送量大
強力磁場，特殊誘導機構設計，運轉平順，搬送量大。